



Wałbrzych, 13.06.2022 r.

**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Wałbrzychu**
ul. Ogrodowa 20, 58-306 Wałbrzych

Znak sprawy: MZ.52800.13.2022.JC

Egz. nr 2 z 2

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1940 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 2022-06-10 do 2022-06-13

przez:

- 1) mł. kpt. inż. Jakub Czarnecki - Inspektor ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, legitymacja służbowa nr 27/2017
- 2) mł. bryg. mgr inż. Michał Koziół - Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej, legitymacja służbowa nr 2/2018

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymujących się upoważnieniem numer MZ.52800.13.2022.JC z dnia 2022-06-09, wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu

Czynności kontrolno-rozpoznawcze zostały przeprowadzone w:

1. NAZWA: Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne
ADRES: Główna 148, 58-312 Stare Bogaczowice

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych)

Nazwa i adres kontrolowanego		Instytucja, organ lub osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
1.	Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne Główna 148, 58-312 Stare Bogaczowice	Ilona Bujalska
UWAGI:		

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
1.	Ilona Bujalska	Dyrektor

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

(zakres czynności przeniesiony z upoważnienia)

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

☒ Na podstawie wniosku w sprawie:	Data wpływu wniosku do KP/KM PSP	2022-06-09
– spełnienia wymagań przeciwpożarowych w obiekcie/terenie – wypoczynek dzieci i młodzieży		

– inne

OPIS: Kontrola w związku z wnioskiem p Ilony Bujalskiej - Dyrektora Gminnego Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego w Starych Bogaczowicach przy ul. Głównej 148 w sprawie spełnienia wymagań przeciwpożarowych przez budynek Gminnego Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego do prowadzenia w nim wypoczynku dzieci i młodzieży.

INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

1. Gminne Centrum Bibliotecznego-Kulturalne

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

1. WŁAŚCICIEL BUDYNKU	ADRES DO KORESPONDENCJI
Gminne Centrum Bibliotecznego-Kulturalne Główna 148, 58-312 Stare Bogaczowice	
UWAGI:	
Ustalenia dotyczące umów	
☒ Nie dotyczy - użytkownik jest właścicielem budynku/lokalu/obiektu	
☐ Kontrolowany oświadczył, że nie ma zawartej umowy	
☐ Nie przedstawiono umowy podczas kontroli	
☐ Umowa jest zawarta i określa w/w zakres	
☐ Umowa nie określa w/w zakresu	
☐ Inna umowa (najmu, dzierżawy, trwałego zarządu)	
UWAGI:	

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Charakterystyka pożarowa obiektu została opisana na podstawie protokołu ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych (12.07.2012 r.)

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Głównej 148 w Starych Bogaczowicach. Budynek pełni rolę Gminnego Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego. Obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym, bez podpiwniczenia z nieużytkowym poddaszem.

powierzchnia zabudowy 332,36 m²,

powierzchnia użytkowa 467,50 m²,

kubatura obiektu 1796,45 m³,

wysokość ok. 7m,

kategoria zagrożenia ludzi ZLIII.

Konstrukcja obiektu:

Obiekt wykonany jest w konstrukcji żelbetowej.

ściany nośne i działowe – cegła ceramiczna,

stropy – ceramiczne, strop w pasie klatki schodowej typu WPS z prefabrykowanych płyt żelbetowych WPS 100,

dach – konstrukcja dachu z dźwigarów dachowych drewnianych. Dach wykonany jest jako dwuspadowy o nachyleniu połaci 40°, pokryty blachodachówką. Ściany skośne poddasza zabezpieczone są płytami kartonowo – gipsowymi o podwyższonej odporności ogniowej 2xgkf.

klatka schodowa – w obiekcie znajduje się jedna reprezentacyjna, żelbetowa klatka schodowa.

Obiekt stanowi jedną strefę pożarową z wydzieloną kotłownią olejową i magazynem oleju. Wejście do kotłowni znajduje się od zewnątrz obiektu. W kotłowni znajduje się wydzielone pomieszczenie magazynu oleju zamknięte drzwiami przeciwpożarowymi EI 60. Przejście przewodu wentylacyjnego przez ścianę oddzielenia pożarowego zabezpieczone jest kłapą przeciwpożarową.

W kotłowni znajduje się kocioł olejowy.

W magazynie oleju znajduje się 7 szt. modułowych zbiorników z polietylenu pojemności 1m³ każdy połączonych w baterię.

Ewakuacja z I piętra obiektu prowadzona jest główną klatką schodową. Na I piętrze przejście ewakuacyjne z sali wielofunkcyjnej prowadzi przez 2 pomieszczenia do wyjścia na korytarz. Z korytarza do wyjścia na zewnątrz długość dojścia ewakuacyjnego wynosi 17m.

Z sali na parterze znajdują się dwa wyjścia na korytarz prowadzący na zewnątrz obiektu – max. długość dojścia ewakuacyjnego na korytarzu to 9m. Dodatkowo w sali znajdują się otwierane okna, które umożliwiają bezpośrednie wyjście na przestrzeń otwartą

Drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenia wyłożone są wykładziną Tarkett.

Obiekt zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Głównej w Starych Bogaczowicach. Główne wejście do obiektu zlokalizowane jest od strony Głównej.

Zewnętrzne zaopatrzenie wodne stanowią hydranty zewnętrzne sieci wodociągowej gminnej odległe od budynku 30m i 70m.

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi oraz oznakowanie urządzeń przeciwpożarowych – bez uwag.

Nie przedstawiono Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Pracownicy nie zostali zapoznani z IBP oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

1. Nie przedstawiono Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
2. Pracownicy nie zostali zapoznani z IBP oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

1. Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne

(na obiekcie nie prowadzono wcześniej kontroli)

4.1 Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowań administracyjnych

(nie prowadzono postępowania administracyjnego)

5. Czynności zabronione

(nie stwierdzono)

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

(nie stwierdzono)

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru

(nie stwierdzono)

8. Wyposażenie obiektu w urządzenia przeciwpożarowe

Nr	Rodzaj urządzenia	Wyposażenie
1.	Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe	☒ tak
2.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	☒ tak
3.	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego	☒ tak

OPIS:

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

1. Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe

Przedstawiono protokół z dnia 03.06.2022 r. z badania ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych, opracowany przez p. Roksanę Adamczyk. Budynek wyposażony jest w hydranty wewnętrzne 25mm z węzłem półsztywnym (2 szt.).

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

2. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu znajduje się przy wejściu głównym do budynku.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:
Nie przedstawiono protokołu z zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
3. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego
W oprawy oświetlenia ewakuacyjnego wyposażono korytarz ewakuacyjny oraz bibliotekę.
STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:
Nie przedstawiono protokołu z badania natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Budynek wyposażony jest w podręczny sprzęt gaśniczy w postaci gaśnic (GP-4x - 7 szt., GWG-2x - 1 szt., GS-5x - 1 szt., GS-2x - 1 szt.) – Przetawiono protokół z przeglądu technicznego i konserwacji gaśnic wykonanego w dniu 03.06.2022r. przez p Roksanę Adamczyk, bez uwag.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

1. Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne
Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej ☐ występują ☐ nie występują ☐ n/d *

12. Wyposażenie obiektu w instalacje użytkowe

Nr	Nazwa instalacji użytkowej	Wyposażenie
1.	Elektryczna	☒ tak
2.	Odgromowa	☒ tak
3.	Przewody kominowe (dymowe / spalinowe / wentylacyjne)	☒ tak

OPIS:

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

1. Elektryczna
OPIS:
STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:
Nie przedstawiono protokołu z przeglądu technicznego instalacji elektrycznej.
2. Odgromowa
OPIS:
STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:
Nie przedstawiono protokołu z przeglądu technicznego instalacji odgromowej.
3. Przewody kominowe (dymowe / spalinowe / wentylacyjne)
Przedstawiono protokół z przeglądu instalacji kominowej z dnia 22.09.2022 r., wykonany przez p Edwarda Krawczyka.
STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

14. Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości

Lp	Nazwa i opis nieprawidłowości	Usunięto w trakcie kontroli
3. ORGANIZACJA OCHRONY POŻAROWEJ		
1.	Nie przedstawiono Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.	☐ tak
2.	Pracownicy nie zostali zapoznani z IBP oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej.	☐ tak
9. SPRAWNOŚĆ TECHNICZNA I FUNKCJONALNA URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH		
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu		
3.	Nie przedstawiono protokołu z zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu.	☐ tak

Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego		
4.	Nie przedstawiono protokołu z badania natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.	☐ tak
13. SPRAWNOŚĆ TECHNICZNA I FUNKCJONALNA INSTALACJI UŻYTKOWYCH		
Elektryczna		
5.	Nie przedstawiono protokołu z przeglądu technicznego instalacji elektrycznej.	☐ tak
Odgromowa		
6.	Nie przedstawiono protokołu z przeglądu technicznego instalacji odgromowej.	☐ tak

14.1 Postępowanie w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami

Pouczenie kontrolowanego

Na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz.U. z 2019 r., poz. 821 t. j.) pouczone kontrolowanego o konieczności wykonania w/w obowiązków.

Inne ustalenia:

15. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

1.	
----	--

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 5 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

KIEROWNIK SEKCJI
ds. kontrolno-rozpoznawczych
st. kpt. mgr inż. Michał Kozioł

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolującego)

INSPEKTOR
ds. kontrolno-rozpoznawczych
mł. asp. Jakub Czarnecki